


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和3年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-105K2020(-2)	箇所名	篠本12	所在地	山武郡横芝光町篠本
---------	------	----------------	-----	------	-----	-----------




- | 凡例 | |
|------------|------------------------|
| ● | 危害のおそれのある土地等の端点 |
| ■ (Yellow) | 危害のおそれのある土地の区域 |
| ■ (Red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和3年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-105K2020(-3)	箇所名	篠本12	所在地	山武郡横芝光町篠本
---------	------	----------------	-----	------	-----	-----------



凡例


- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和3年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-105K2020(-6)	箇所名	篠本12	所在地	山武郡横芝光町篠本
---------	------	----------------	-----	------	-----	-----------



凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
■ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

