


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和3年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-105K2024(-1)	箇所名	篠本13	所在地	山武郡横芝光町篠本
---------	------	----------------	-----	------	-----	-----------




凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
■ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和3年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-105K2024(-3)	箇所名	篠本13	所在地	山武郡横芝光町篠本
---------	------	----------------	-----	------	-----	-----------



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和3年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-105K2024(-4)

箇所名

篠本13

所在地

山武郡横芝光町篠本




凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
■ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和3年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-105K2024(-4)	箇所名	篠本13	所在地	山武郡横芝光町篠本
---------	------	----------------	-----	------	-----	-----------



- 凡 例**

 - 危害のおそれのある土地等の端点
 - 黄色 危害のおそれのある土地の区域
 - 赤色 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和3年度

急傾斜地の位置 箇所番号 I-105K2024(-4) 箇所名 篠本13 所在地 山武郡横芝光町篠本

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-32623.59	59298.03	Y-29	-32681.15	59361.22
Y-2	-32642.78	59307.09	Y-30	-32662.44	59364.21
Y-3	-32648.23	59307.28	Y-31	-32651.35	59362.44
Y-4	-32648.08	59304.54	Y-32	-32619.60	59365.73
Y-5	-32656.44	59307.92	Y-33	-32594.16	59342.50
Y-6	-32668.08	59306.97	Y-34	-32600.24	59310.98
Y-7	-32674.89	59297.16	Y-35	-32606.65	59307.42
Y-8	-32683.93	59278.26	Y-36	-32608.98	59306.13
Y-9	-32695.87	59273.55	Y-37	-32614.84	59302.88
Y-10	-32708.89	59288.98	Y-38	-32621.76	59299.05
Y-11	-32720.83	59276.07			
Y-12	-32736.92	59277.78			
Y-13	-32757.77	59275.81			
Y-14	-32772.23	59279.32			
Y-15	-32791.67	59273.46			
Y-16	-32792.41	59279.97			
Y-17	-32792.80	59283.39			
Y-18	-32793.37	59288.36			
Y-19	-32793.82	59292.23			
Y-20	-32794.51	59298.29			
Y-21	-32781.22	59300.92			
Y-22	-32758.25	59306.61			
Y-23	-32746.21	59313.60			
Y-24	-32736.90	59322.15			
Y-25	-32725.61	59345.75			
Y-26	-32711.96	59348.64			
Y-27	-32705.36	59344.75			
Y-28	-32701.79	59339.12			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-32619.02	59300.56	R-29	-32625.86	59352.22
R-2	-32624.35	59319.58	R-30	-32606.42	59332.40
R-3	-32636.20	59331.83	R-31	-32614.84	59302.88
R-4	-32649.43	59328.41			
R-5	-32658.43	59326.62			
R-6	-32672.81	59326.60			
R-7	-32681.10	59310.52			
R-8	-32690.75	59302.11			
R-9	-32701.72	59300.85			
R-10	-32714.83	59307.55			
R-11	-32726.39	59292.00			
R-12	-32739.89	59289.23			
R-13	-32757.90	59284.25			
R-14	-32775.08	59286.16			
R-15	-32792.31	59279.08			
R-16	-32792.41	59279.97			
R-17	-32792.80	59283.39			
R-18	-32776.17	59288.79			
R-19	-32758.02	59291.76			
R-20	-32742.53	59299.39			
R-21	-32731.83	59307.61			
R-22	-32721.23	59328.86			
R-23	-32708.19	59331.09			
R-24	-32698.32	59328.60			
R-25	-32689.44	59325.98			
R-26	-32677.48	59345.97			
R-27	-32660.65	59347.41			
R-28	-32650.52	59347.84			


平面直角座標系:第Ⅰ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和3年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-105K2024(-5)	箇所名	篠本13	所在地	山武郡横芝光町篠本
---------	------	----------------	-----	------	-----	-----------



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

