


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和3年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-105K2019(-1)	箇所名	篠本16	所在地	山武郡横芝光町篠本
---------	------	-----------------	-----	------	-----	-----------



凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
■ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和3年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-105K2019(-2)

箇所名

篠本16

所在地

山武郡横芝光町篠本



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

