







土砂災害警戒区域・特別警戒区域図（急傾斜地の崩壊）



| | | | |
|------|-------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-142K2535 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 馬登21 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |
| 所在地 | 君津市馬登、富津市桜井 | | |





| | | | |
|------|-------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-142K2535 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 馬登21 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |
| 所在地 | 君津市馬登、富津市桜井 | | |

