




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 松戸新田地区





箇所番号	I-031K2112		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	松戸新田2		
所在地	松戸市松戸新田、千駄堀、上本郷		危害のおそれのある土地の区域




0 20 40 80 m

松戸新田




箇所番号	I-031K2112		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	松戸新田2		
所在地	松戸市松戸新田、千駄堀、上本郷		危害のおそれのある土地の区域



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 松戸新田地区



**指定要件なし(地形要件なし)**

箇所番号	I-031K2112	 基礎調査予定箇所
箇所名	千駄堀	
所在地	松戸市松戸新田、千駄堀、上本郷	



18.7


29.5

千駄堀

寒風


9.1

第六中学校





**指定要件なし(地形要件なし)**

箇所番号	I-031K2112		基礎調査予定箇所
箇所名	千駄堀		
所在地	松戸市松戸新田、千駄堀、上本郷		

