


# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 千駄堀地区







箇所番号	I-031K2119		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	千駄堀7		
所在地	松戸市千駄堀、 八ヶ崎5丁目		危害のおそれのある土地の区域







箇所番号	I-031K2119		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	千駄堀7		
所在地	松戸市千駄堀、 八ヶ崎5丁目		危害のおそれのある土地の区域






# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 千駄堀地区



**指定要件なし(地形要件なし)**


箇所番号	I-031K2119		基礎調査予定箇所
箇所名	千駄堀		
所在地	松戸市千駄堀、 八ヶ崎5丁目		








**指定要件なし(地形要件なし)**

箇所番号	I-031K2119		基礎調査予定箇所
箇所名	千駄堀		
所在地	松戸市千駄堀、 八ヶ崎5丁目		



0 20 40 80 m