



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-132K2087 | 箇所名 | 金束17 | 所在地 | 鴨川市金束



- 凡例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2087 箇所名 金束17 所在地 鴨川市金束

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-94808.788	11642.186	Y32	-94747.761	11702.898	R1	-94805.800	11650.072			
Y2	-94803.827	11655.278	Y33	-94747.699	11686.894	R2	-94803.827	11655.278			
Y3	-94801.953	11660.225				R3	-94803.138	11657.096			
Y4	-94801.310	11661.596				R4	-94809.646	11667.064			
Y5	-94800.762	11662.765				R5	-94816.313	11680.861			
Y6	-94799.254	11664.909				R6	-94820.052	11680.750			
Y7	-94796.952	11666.734				R7	-94820.024	11663.227			
Y8	-94794.263	11668.374				R8	-94739.243	11677.884			
Y9	-94795.872	11672.157				R9	-94735.689	11676.107			
Y10	-94802.215	11681.282				R10	-94730.609	11679.242			
Y11	-94812.211	11680.984				R11	-94721.268	11687.147			
Y12	-94816.313	11680.861				R12	-94725.688	11693.669			
Y13	-94825.567	11680.585				R13	-94729.121	11696.139			
Y14	-94826.308	11680.563				R14	-94729.494	11696.407			
Y15	-94831.699	11658.910				R15	-94733.861	11694.634			
Y16	-94744.633	11680.579				R16	-94737.915	11682.513			
Y17	-94740.035	11678.280									
Y18	-94735.689	11676.107									
Y19	-94731.753	11674.139									
Y20	-94727.203	11671.864									
Y21	-94722.809	11669.667									
Y22	-94717.766	11673.492									
Y23	-94710.270	11677.229									
Y24	-94714.183	11682.809									
Y25	-94716.091	11685.754									
Y26	-94717.347	11687.243									
Y27	-94720.159	11689.690									
Y28	-94720.821	11690.167									
Y29	-94725.688	11693.669									
Y30	-94729.121	11696.139									
Y31	-94733.805	11699.510									

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)

千葉県