





土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目地区



| | | | |
|------|-------------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-061K2309 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 船形6 | | |
| 所在地 | 成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |





千葉県水道局
成田給水場


吾妻三丁目

吾妻一丁目

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目地区



| | | |
|------|-------------------|---|
| 箇所番号 | Ⅱ-061K2309 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 船形6 | |
| 所在地 | 成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目 |  危害のおそれのある土地の区域 |



船形

0 50 100 150 200 m

千葉県水道局
成田給水場