






箇所番号	Ⅱ-117K2068	 著しい危害のおそれのある土地の区域  危害のおそれのある土地の区域
箇所名	坂本88	
所在地	長生郡長南町坂本	




縮尺 1:2,500




箇所番号	Ⅱ-117K2068
箇所名	坂本88
所在地	長生郡長南町坂本



	著しい危害のおそれのある土地の区域
	危害のおそれのある土地の区域



縮尺 1:2,500






箇所番号	Ⅱ-117K2068	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	坂本	
所在地	長生郡長南町坂本、長南	



縮尺 1:2,500



箇所番号	Ⅱ-117K2068	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	坂本	
所在地	長生郡長南町坂本、長南	



縮尺 1:2,500