


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

					調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-2353	箇所名	篠本7	所在地	横芝光町篠本



- ### 凡 例
- 計測基準点
  - ▲ 急傾斜地下端
  - 危害のおそれのある土地等の端点
  - ▭ (yellow) 危害のおそれのある土地の区域
  - ▭ (red) 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-01 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R-01 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

