








箇所番号	Ⅱ-117K2075	 著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	坂本93	
所在地	長生郡長南町坂本	 危害のおそれのある土地の区域



0 35 70 140 210 280 m


縮尺 1:2,500



箇所番号	Ⅱ-117K2075	 著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	坂本93	
所在地	長生郡長南町坂本	 危害のおそれのある土地の区域

0 35 70 140 210 280 m
縮尺 1:2,500


箇所番号	Ⅱ-117K2075	指定基準を満たさない箇所
箇所名	坂本	
所在地	長生郡長南町坂本	




0 37.5 75 150 225 300 m

縮尺 1:2,500



箇所番号	Ⅱ-117K2075	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	坂本	
所在地	長生郡長南町坂本	



0 37.5 75 150 225 300 m

縮尺 1:2,500