

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和3年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-017K2011

箇所名

鷲沼4

所在地

習志野市鷲沼5丁目、袖ヶ浦5丁目



## 凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和3年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-017K2011	箇所名	鷺沼4	所在地	習志野市鷺沼5丁目、袖ヶ浦5丁目
---------	------	------------	-----	-----	-----	------------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-36388.23	17897.47	Y-29	-36529.93	18162.60
Y-2	-36402.88	17909.54	Y-30	-36523.89	18165.77
Y-3	-36406.56	17915.84	Y-31	-36516.17	18150.13
Y-4	-36406.57	17915.84	Y-32	-36507.45	18132.40
Y-5	-36424.62	17932.52	Y-33	-36498.16	18114.72
Y-6	-36438.35	17950.62	Y-34	-36495.78	18096.03
Y-7	-36438.36	17950.62	Y-35	-36497.99	18077.30
Y-8	-36438.24	17950.85	Y-36	-36497.98	18077.29
Y-9	-36451.09	17963.22	Y-37	-36494.30	18072.34
Y-10	-36463.28	17980.42	Y-38	-36493.95	18072.37
Y-11	-36472.14	17993.95	Y-39	-36481.58	18056.87
Y-12	-36471.52	17996.50	Y-40	-36470.25	18042.57
Y-13	-36481.35	18011.63	Y-41	-36459.48	18029.13
Y-14	-36491.96	18024.87	Y-42	-36449.13	18013.32
Y-15	-36503.41	18039.31	Y-43	-36444.00	18014.76
Y-16	-36514.73	18056.72	Y-44	-36434.43	18000.24
Y-17	-36520.98	18052.25	Y-45	-36424.48	17985.96
Y-18	-36526.67	18060.19	Y-46	-36408.87	17969.89
Y-19	-36526.67	18060.20	Y-47	-36405.10	17972.19
Y-20	-36535.40	18085.31	Y-48	-36405.10	17972.18
Y-21	-36540.30	18101.30	Y-49	-36395.17	17954.40
Y-22	-36542.97	18117.66	Y-50	-36381.52	17934.74
Y-23	-36544.84	18135.70	Y-51	-36381.52	17934.74
Y-24	-36546.91	18153.69	Y-52	-36378.24	17928.02
Y-25	-36541.13	18156.72	Y-53	-36368.45	17912.75
Y-26	-36538.06	18158.34	Y-54	-36374.78	17907.86
Y-27	-36534.30	18160.31	Y-55	-36376.37	17906.64
Y-28	-36532.75	18161.12	Y-56	-36379.37	17904.32

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-36396.13	17914.60			
R-2	-36400.54	17920.38			
R-3	-36400.55	17920.39			
R-4	-36415.33	17939.43			
R-5	-36428.09	17957.27			
R-6	-36428.10	17957.28			
R-7	-36423.18	17960.47			
R-8	-36422.08	17961.18			
R-9	-36418.91	17963.23			
R-10	-36417.92	17963.88			
R-11	-36417.91	17963.87			
R-12	-36406.99	17945.62			
R-13	-36394.27	17925.12			
R-14	-36394.27	17925.11			
R-15	-36390.13	17919.10			
R-16	-36391.68	17917.94			
R-17	-36394.31	17915.96			

平面直角座標系：第Ⅲ系(測地成果2011)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和3年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-017K2011	箇所名	鷲沼4	所在地	習志野市鷲沼5丁目、袖ヶ浦5丁目	
---------	------	------------	-----	-----	-----	------------------	--

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-57	-36380.32	17903.58			
Y-58	-36382.00	17902.29			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)