


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------


急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2118-2	箇所名	上根岸1	所在地	木更津市上根岸、根岸
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度	令和5年度
------	-------

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2118-3	箇所名	上根岸1	所在地	木更津市上根岸、根岸
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-71015.53	18562.22				R-1	-71005.06	18577.63			
Y-2	-70986.56	18534.97				R-2	-70990.42	18551.29			
Y-3	-70983.76	18536.13				R-3	-70985.37	18552.37			
Y-4	-70971.26	18534.66				R-4	-70973.33	18553.19			
Y-5	-70972.33	18544.24				R-5	-70975.05	18568.65			
Y-6	-70972.37	18544.60				R-6	-70975.95	18576.69			
Y-7	-70975.05	18568.65				R-7	-70987.44	18573.35			
Y-8	-70975.96	18576.78				R-8	-70990.97	18573.15			
Y-9	-70978.15	18596.48				R-9	-71001.18	18583.33			
Y-10	-70989.41	18593.23				R-10	-71001.75	18582.50			
Y-11	-70991.01	18593.18				R-11	-71004.09	18579.05			
Y-12	-70997.34	18588.98									
Y-13	-71001.75	18582.50									
Y-14	-71004.09	18579.05									
Y-15	-71009.91	18570.49									
Y-16	-71012.47	18566.72									

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度 令和5年度

様式5-5(2) 測量基準点の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2118-3 箇所名 上根岸1 所在地 木更津市上根岸、根岸

地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考	地点記号	X(m)	Y(m)	Z(m)	備考
T256	-70990.52	18634.83	21.00						
T257	-70989.31	18611.88	21.41						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)