

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和2年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-0234

箇所名

金杉6

所在地

船橋市金杉8丁目



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

II-022K2200

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和2年度

急傾斜地の位置			箇所番号			箇所名			所在地		
			II-0234			金杉6			船橋市金杉8丁目		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-29836.87	16088.83	Y-32	-29798.20	16183.39	R-1	-29835.23	16083.74			
Y-2	-29834.91	16093.58	Y-33	-29799.25	16179.17	R-2	-29832.98	16085.47			
Y-3	-29826.00	16093.92	Y-34	-29798.06	16177.66	R-3	-29819.98	16086.68			
Y-4	-29825.61	16101.93	Y-35	-29792.87	16175.21	R-4	-29810.28	16092.56			
Y-5	-29817.11	16102.79	Y-36	-29798.07	16165.02	R-5	-29806.36	16086.21			
Y-6	-29816.80	16103.28	Y-37	-29799.65	16160.24	R-6	-29802.47	16079.92			
Y-7	-29816.53	16102.85	Y-38	-29804.31	16145.07	R-7	-29819.32	16078.45			
Y-8	-29815.60	16102.94	Y-39	-29809.67	16136.52	R-8	-29830.78	16076.31			
Y-9	-29815.19	16119.22	Y-40	-29821.95	16137.32	R-9	-29833.80	16079.32			
Y-10	-29805.20	16118.87				R-10	-29816.99	16171.59			
Y-11	-29792.21	16118.42				R-11	-29807.22	16181.98			
Y-12	-29792.84	16101.70				R-12	-29804.50	16180.69			
Y-13	-29787.16	16100.02				R-13	-29810.96	16169.49			
Y-14	-29787.94	16084.69									
Y-15	-29793.29	16065.15									
Y-16	-29817.99	16061.64									
Y-17	-29823.35	16061.23									
Y-18	-29827.52	16069.05									
Y-19	-29828.77	16069.86									
Y-20	-29830.17	16071.06									
Y-21	-29831.39	16072.54									
Y-22	-29832.36	16074.86									
Y-23	-29833.80	16079.32									
Y-24	-29832.33	16137.99									
Y-25	-29834.15	16152.68									
Y-26	-29830.24	16168.74									
Y-27	-29826.59	16174.92									
Y-28	-29814.94	16185.62									
Y-29	-29814.21	16185.28									
Y-30	-29809.65	16192.43									
Y-31	-29795.78	16193.09									