


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-032K2021	箇所名	木野崎1	所在地	野田市木野崎
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-032K2021	箇所名	木野崎1	所在地	野田市木野崎
---------	------	-------------	-----	------	-----	--------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y01	-4728.78	7909.66	Y31	-4711.14	7923.52	R01	-4723.28	7914.25			
Y02	-4728.67	7912.41	Y32	-4711.40	7924.17	R02	-4723.18	7917.14			
Y03	-4734.35	7934.33				R03	-4726.76	7933.45			
Y04	-4721.73	7949.44				R04	-4718.48	7941.49			
Y05	-4705.04	7953.36				R05	-4716.81	7937.41			
Y06	-4693.10	7957.70				R06	-4719.95	7932.65			
Y07	-4676.97	7966.56				R07	-4717.42	7922.10			
Y08	-4669.28	7967.59				R08	-4717.69	7918.91			
Y09	-4667.00	7974.82				R09	-4668.14	7960.35			
Y10	-4654.61	7976.92				R10	-4666.02	7965.22			
Y11	-4649.32	7968.23				R11	-4653.40	7967.01			
Y12	-4625.26	7976.38				R12	-4648.69	7963.04			
Y13	-4623.40	7966.60				R13	-4627.02	7968.61			
Y14	-4611.32	7962.38				R14	-4625.56	7958.85			
Y15	-4604.93	7960.29				R15	-4613.80	7955.66			
Y16	-4594.40	7961.20				R16	-4605.58	7952.12			
Y17	-4591.32	7959.25				R17	-4593.14	7955.03			
Y18	-4585.97	7934.11				R18	-4590.15	7953.76			
Y19	-4589.11	7935.24				R19	-4589.17	7949.16			
Y20	-4607.03	7933.67				R20	-4592.11	7949.94			
Y21	-4620.52	7937.43				R21	-4605.96	7947.32			
Y22	-4630.27	7941.93				R22	-4615.57	7950.85			
Y23	-4632.91	7942.73				R23	-4626.66	7954.89			
Y24	-4646.12	7941.72				R24	-4629.02	7959.80			
Y25	-4650.47	7942.97				R25	-4648.12	7958.30			
Y26	-4663.21	7937.61				R26	-4652.28	7957.80			
Y27	-4664.51	7937.47				R27	-4664.90	7954.23			
Y28	-4667.77	7938.53				R28	-4666.98	7953.04			
Y29	-4684.12	7931.18									
Y30	-4694.40	7927.46									

平面直角座標系: 第Ⅲ区系(測地成果2011)