


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-1)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------------




- 凡例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-2)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------------




- 凡例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2309(-3) 箇所名 船形6 所在地 成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-3)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------------

危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23897.99	40614.87			
Y-2	-23906.61	40617.69			
Y-3	-23907.49	40617.98			
Y-4	-23913.57	40619.97			
Y-5	-23915.97	40620.76			
Y-6	-23923.07	40623.09			
Y-7	-23925.07	40615.50			
Y-8	-23925.63	40610.32			
Y-9	-23937.17	40616.58			
Y-10	-23944.42	40620.51			
Y-11	-23961.18	40629.96			
Y-12	-23961.51	40628.81			
Y-13	-23964.01	40620.37			
Y-14	-23968.34	40605.70			
Y-15	-23972.00	40593.31			
Y-16	-23974.97	40583.26			
Y-17	-23960.21	40577.41			
Y-18	-23952.61	40574.41			
Y-19	-23951.90	40563.58			
Y-20	-23920.31	40564.75			
Y-21	-23903.28	40570.50			
Y-22	-23887.35	40583.46			
Y-23	-23881.25	40592.17			
Y-24	-23893.59	40605.59			

著しい危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-23902.98	40616.50			
R-2	-23906.61	40617.69			
R-3	-23907.49	40617.98			
R-4	-23909.62	40610.63			
R-5	-23910.02	40601.28			
R-6	-23911.62	40598.48			
R-7	-23916.01	40585.85			
R-8	-23921.92	40580.22			
R-9	-23931.56	40594.44			
R-10	-23942.39	40602.33			
R-11	-23950.03	40605.19			
R-12	-23965.86	40614.10			
R-13	-23968.34	40605.70			
R-14	-23970.67	40597.82			
R-15	-23955.38	40590.60			
R-16	-23947.40	40588.65			
R-17	-23942.31	40578.13			
R-18	-23921.08	40572.21			
R-19	-23909.37	40577.85			
R-20	-23898.73	40590.51			
R-21	-23894.65	40596.42			
R-22	-23901.29	40608.01			


平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-4)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------------



- 凡例**
- 危惧のおそれのある土地等の端点
 - 危惧のおそれのある土地の区域
 - 著しい危惧のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危惧のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危惧のおそれのある土地の端点 地点記号

