


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2185 箇所名 山口6 所在地 成田市山口



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 黄色 危害のおそれのある土地の区域
  - 赤色 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2185	箇所名	山口6	所在地	成田市山口					
危害のおそれのある土地の座標				著しい危害のおそれのある土地の座標							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-22521.64	41941.09				R-1	-22520.75	41934.81			
Y-2	-22520.89	41935.75				R-2	-22520.24	41931.19			
Y-3	-22520.24	41931.19				R-3	-22515.39	41930.01			
Y-4	-22519.68	41927.23				R-4	-22505.49	41924.21			
Y-5	-22519.13	41923.38				R-5	-22497.15	41924.51			
Y-6	-22518.83	41921.25				R-6	-22493.70	41926.77			
Y-7	-22517.12	41919.96				R-7	-22494.28	41929.13			
Y-8	-22515.29	41918.57				R-8	-22497.66	41929.18			
Y-9	-22513.45	41917.03				R-9	-22504.72	41930.86			
Y-10	-22511.60	41915.48				R-10	-22514.58	41934.75			
Y-11	-22508.90	41913.21									
Y-12	-22506.95	41911.57									
Y-13	-22506.19	41910.93									
Y-14	-22505.01	41910.46									
Y-15	-22495.71	41911.55									
Y-16	-22490.59	41914.26									
Y-17	-22491.42	41917.60									
Y-18	-22493.00	41923.96									
Y-19	-22493.70	41926.77									
Y-20	-22494.73	41930.93									
Y-21	-22496.11	41936.48									
Y-22	-22498.79	41939.38									
Y-23	-22503.66	41940.02									
Y-24	-22513.19	41942.83									

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)