


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2308 箇所名 船形5 所在地 成田市船形



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2308	箇所名	船形5	所在地	成田市船形
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------

### 危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23805.60	40423.01			
Y-2	-23808.53	40419.97			
Y-3	-23812.53	40415.80			
Y-4	-23812.53	40415.80			
Y-5	-23813.80	40414.48			
Y-6	-23815.42	40416.15			
Y-7	-23815.43	40416.13			
Y-8	-23822.78	40407.01			
Y-9	-23818.94	40403.21			
Y-10	-23815.66	40399.98			
Y-11	-23812.03	40396.40			
Y-12	-23808.75	40393.16			
Y-13	-23803.92	40388.39			
Y-14	-23797.01	40397.08			
Y-15	-23799.97	40400.21			
Y-16	-23793.64	40411.84			

### 著しい危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-23806.40	40406.79			
R-2	-23807.16	40407.58			
R-3	-23807.58	40408.01			
R-4	-23812.48	40396.84			
R-5	-23812.03	40396.40			
R-6	-23808.83	40393.24			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)