


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2366	箇所名	大竹18	所在地	成田市大竹
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和4年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2366	箇所名	大竹18	所在地	成田市大竹
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2366	箇所名	大竹18	所在地	成田市大竹
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)				著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
Y-1	-20840.27	40289.34	Y-31	-20854.26	40274.56	
Y-2	-20841.53	40286.78	Y-32	-20857.04	40277.84	
Y-3	-20841.19	40283.39	Y-33	-20854.10	40282.94	
Y-4	-20840.55	40276.83	Y-34	-20853.17	40284.87	
Y-5	-20840.24	40273.66	Y-35	-20851.56	40284.45	
Y-6	-20838.86	40270.32	Y-36	-20849.91	40283.48	
Y-7	-20837.29	40266.54	Y-37	-20854.74	40288.89	
Y-8	-20835.02	40261.09	Y-38	-20856.57	40290.95	
Y-9	-20827.86	40258.81	Y-39	-20867.41	40303.11	
Y-10	-20810.26	40261.51	Y-40	-20869.56	40305.51	
Y-11	-20792.15	40266.96	Y-41	-20883.65	40321.32	
Y-12	-20779.95	40276.65	Y-42	-20893.33	40312.89	
Y-13	-20763.42	40289.85	Y-43	-20898.22	40296.10	
Y-14	-20749.89	40297.00	Y-44	-20897.56	40284.64	
Y-15	-20752.66	40307.46	Y-45	-20900.29	40273.20	
Y-16	-20754.14	40313.04	Y-46	-20891.56	40269.93	
Y-17	-20756.58	40322.23	Y-47	-20891.49	40263.93	
Y-18	-20757.85	40327.04	Y-48	-20880.09	40262.49	
Y-19	-20759.14	40331.89	Y-49	-20874.74	40262.44	
Y-20	-20774.29	40326.47	Y-50	-20870.09	40262.39	
Y-21	-20794.18	40323.33	Y-51	-20866.39	40262.36	
Y-22	-20807.75	40317.64	Y-52	-20863.84	40262.33	
Y-23	-20808.95	40312.32				
Y-24	-20812.28	40308.98				
Y-25	-20823.20	40298.03				
Y-26	-20831.90	40295.01				
Y-27	-20834.23	40298.24				
Y-28	-20862.86	40262.32				
Y-29	-20859.27	40267.72				
Y-30	-20856.93	40271.22				

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)