


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2409 箇所名 土屋11 所在地 成田市土屋



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	成田市土屋

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2409	箇所名	土屋11	所在地	成田市土屋
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23002.15	43849.97	Y-28	-23006.85	43826.75
Y-2	-23007.50	43852.20	Y-29	-23009.70	43829.47
Y-3	-23010.54	43854.68	Y-30	-23003.05	43831.38
Y-4	-23015.25	43858.53			
Y-5	-23020.20	43862.57			
Y-6	-23022.57	43864.51			
Y-7	-23024.44	43862.32			
Y-8	-23026.56	43859.25			
Y-9	-23027.14	43857.72			
Y-10	-23027.67	43856.24			
Y-11	-23027.94	43854.91			
Y-12	-23028.62	43851.63			
Y-13	-23030.00	43846.45			
Y-14	-23031.85	43840.57			
Y-15	-23032.81	43838.56			
Y-16	-23033.97	43835.97			
Y-17	-23035.24	43833.22			
Y-18	-23036.03	43832.00			
Y-19	-23036.72	43831.42			
Y-20	-23038.26	43830.31			
Y-21	-23040.36	43828.92			
Y-22	-23040.39	43828.62			
Y-23	-23032.48	43824.30			
Y-24	-23028.29	43824.70			
Y-25	-23022.52	43825.25			
Y-26	-23016.80	43825.80			
Y-27	-23013.61	43826.10			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-23011.57	43855.52			
R-2	-23015.25	43858.53			
R-3	-23016.65	43852.45			
R-4	-23023.99	43835.34			
R-5	-23024.95	43829.05			
R-6	-23016.80	43825.80			
R-7	-23013.61	43826.10			
R-8	-23012.19	43826.24			
R-9	-23017.41	43829.26			
R-10	-23013.25	43833.31			
R-11	-23009.40	43851.21			

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)