

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-072K2033

箇所名


武田8

所在地

香取郡神崎町武田



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 著しい危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y1** 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R1** 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
 - ▲ 急傾斜地下端点
 - 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和4年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-072K2033 箇所名 武田8 所在地 香取郡神崎町武田

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-13003.33	52895.74	Y29	-12981.56	52889.89
Y2	-13011.41	52890.56	Y30	-12989.91	52892.45
Y3	-13017.79	52886.35	Y31	-12993.61	52893.39
Y4	-13025.20	52881.94	Y32	-12995.31	52893.82
Y5	-13030.06	52883.03	Y33	-12998.47	52894.59
Y6	-13036.77	52886.68	Y34	-13002.93	52895.65
Y7	-13046.51	52890.71			
Y8	-13055.00	52892.43			
Y9	-13067.81	52897.11			
Y10	-13068.47	52893.07			
Y11	-13069.42	52887.24			
Y12	-13070.21	52882.40			
Y13	-13070.82	52873.14			
Y14	-13071.10	52862.18			
Y15	-13071.30	52857.47			
Y16	-13072.08	52839.27			
Y17	-13072.93	52819.45			
Y18	-13067.12	52818.22			
Y19	-13060.60	52802.79			
Y20	-13047.36	52794.45			
Y21	-13034.36	52792.47			
Y22	-13012.33	52794.39			
Y23	-12981.44	52804.40			
Y24	-12947.08	52817.84			
Y25	-12918.14	52864.23			
Y26	-12956.45	52879.89			
Y27	-12964.42	52883.16			
Y28	-12969.95	52885.41			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R1	-12988.67	52892.07			
R2	-12999.17	52879.94			
R3	-13008.84	52873.88			
R4	-13024.15	52866.73			
R5	-13032.81	52867.32			
R6	-13040.46	52870.57			
R7	-13050.94	52873.93			
R8	-13059.68	52876.16			
R9	-13070.40	52879.47			
R10	-13070.82	52873.14			
R11	-13071.10	52862.18			
R12	-13071.30	52857.47			
R13	-13071.70	52848.08			
R14	-13064.38	52846.88			
R15	-13056.24	52838.03			
R16	-13044.07	52833.65			
R17	-13033.90	52831.63			
R18	-13019.03	52832.95			
R19	-12994.80	52841.06			
R20	-12970.47	52848.91			
R21	-12954.20	52878.97			
R22	-12956.45	52879.89			
R23	-12964.42	52883.16			
R24	-12969.95	52885.41			
R25	-12981.56	52889.89			

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)