

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-116K2185(-1)

箇所名

船木10

所在地

長生郡長柄町船木、味庄



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

| 急傾斜地の位置 | | | 箇所番号 | | | 箇所名 | | | 所在地 | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------|------|------|-------------------------------|-----------|----------|-------------|------|------|
| | | | II-116K2185(-1) | | | 船木10 | | | 長生郡長柄町船木、味庄 | | |
| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -59424.87 | 37088.98 | | | | R-1 | -59514.23 | 37119.84 | | | |
| Y-2 | -59422.55 | 37090.82 | | | | R-2 | -59514.90 | 37118.53 | | | |
| Y-3 | -59427.94 | 37099.23 | | | | R-3 | -59501.62 | 37111.49 | | | |
| Y-4 | -59443.84 | 37107.29 | | | | R-4 | -59488.39 | 37104.13 | | | |
| Y-5 | -59454.27 | 37113.76 | | | | R-5 | -59482.79 | 37099.48 | | | |
| Y-6 | -59454.29 | 37113.77 | | | | R-6 | -59478.88 | 37093.00 | | | |
| Y-7 | -59457.79 | 37116.77 | | | | R-7 | -59474.97 | 37087.81 | | | |
| Y-8 | -59461.86 | 37114.93 | | | | R-8 | -59470.92 | 37078.44 | | | |
| Y-9 | -59471.89 | 37115.54 | | | | R-9 | -59461.30 | 37076.26 | | | |
| Y-10 | -59475.02 | 37126.74 | | | | R-10 | -59446.38 | 37084.24 | | | |
| Y-11 | -59493.69 | 37133.81 | | | | R-11 | -59437.63 | 37080.65 | | | |
| Y-12 | -59504.34 | 37139.19 | | | | R-12 | -59435.21 | 37080.77 | | | |
| Y-13 | -59507.70 | 37132.61 | | | | R-13 | -59432.35 | 37083.04 | | | |
| Y-14 | -59508.89 | 37130.29 | | | | R-14 | -59435.14 | 37084.67 | | | |
| Y-15 | -59512.35 | 37123.52 | | | | R-15 | -59445.56 | 37091.71 | | | |
| Y-16 | -59514.23 | 37119.84 | | | | R-16 | -59460.73 | 37097.47 | | | |
| Y-17 | -59518.09 | 37112.31 | | | | R-17 | -59461.83 | 37097.76 | | | |
| Y-18 | -59505.07 | 37101.78 | | | | R-18 | -59465.63 | 37103.57 | | | |
| Y-19 | -59494.29 | 37094.14 | | | | R-19 | -59470.66 | 37103.59 | | | |
| Y-20 | -59489.34 | 37089.83 | | | | R-20 | -59479.31 | 37104.60 | | | |
| Y-21 | -59489.00 | 37079.95 | | | | R-21 | -59482.70 | 37113.75 | | | |
| Y-22 | -59484.77 | 37071.28 | | | | R-22 | -59498.60 | 37119.99 | | | |
| Y-23 | -59478.73 | 37061.83 | | | | R-23 | -59511.64 | 37124.93 | | | |
| Y-24 | -59461.11 | 37057.95 | | | | R-24 | -59512.35 | 37123.52 | | | |
| Y-25 | -59447.21 | 37076.79 | | | | | | | | | |
| Y-26 | -59440.40 | 37076.17 | | | | | | | | | |
| Y-27 | -59439.81 | 37077.12 | | | | | | | | | |
| Y-28 | -59435.61 | 37080.46 | | | | | | | | | |
| Y-29 | -59432.35 | 37083.04 | | | | | | | | | |
| Y-30 | -59429.22 | 37085.53 | | | | | | | | | |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-116K2185(-2)

箇所名

船木10

所在地

長生郡長柄町船木、味庄



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- ▭ 危害のおそれのある土地の区域
- ▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-116K2185(-3)

箇所名

船木10

所在地

長生郡長柄町船木、味庄



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

