



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2062	箇所名	大川面3	所在地	鴨川市大川面、吉尾平塚
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度					
急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2062	箇所名	大川面3	所在地	鴨川市大川面、吉尾平塚

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-99102.70	14889.91				R1	-99108.73	14883.39			
Y2	-99102.74	14888.42				R2	-99107.91	14881.23			
Y3	-99092.06	14899.85				R3	-99095.89	14890.50			
Y4	-99092.05	14899.84				R4	-99095.88	14890.49			
Y5	-99074.50	14897.37				R5	-99086.95	14883.24			
Y6	-99074.18	14895.50				R6	-99084.05	14879.87			
Y7	-99063.69	14892.84				R7	-99073.16	14876.70			
Y8	-99063.69	14892.84				R8	-99073.15	14876.70			
Y9	-99052.43	14884.38				R9	-99066.47	14871.91			
Y10	-99071.38	14867.55				R10	-99071.38	14867.55			
Y11	-99072.74	14866.34				R11	-99072.74	14866.34			
Y12	-99076.95	14862.60				R12	-99076.95	14862.60			
Y13	-99086.55	14849.97				R13	-99081.76	14856.27			
Y14	-99087.15	14849.17				R14	-99084.18	14857.89			
Y15	-99092.60	14842.01				R15	-99084.20	14857.89			
Y16	-99093.18	14842.54				R16	-99094.67	14861.87			
Y17	-99093.21	14842.55				R17	-99099.35	14865.21			
Y18	-99101.84	14846.29				R18	-99100.30	14879.69			
Y19	-99106.07	14848.46				R19	-99100.32	14879.71			
Y20	-99106.68	14864.11				R20	-99108.57	14880.30			
Y21	-99106.71	14864.14				R21	-99109.49	14882.57			
Y22	-99110.80	14868.87									
Y23	-99111.99	14871.88									
Y24	-99111.85	14876.63									
Y25	-99111.77	14879.33									
Y26	-99111.45	14880.44									
Y27	-99110.51	14881.46									
Y28	-99109.49	14882.57									
Y29	-99107.48	14884.74									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)