


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-141K2166 箇所名 真里谷123 所在地 木更津市真里谷

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-70095.90	23159.00				R-1	-70113.77	23162.58			
Y-2	-70095.88	23159.75				R-2	-70111.22	23168.57			
Y-3	-70095.81	23160.54				R-3	-70108.07	23175.78			
Y-4	-70095.66	23161.45				R-4	-70132.14	23209.20			
Y-5	-70094.13	23163.38				R-5	-70139.07	23212.50			
Y-6	-70122.75	23225.14				R-6	-70141.69	23209.18			
Y-7	-70130.45	23224.49				R-7	-70143.46	23201.04			
Y-8	-70130.46	23224.48				R-8	-70145.83	23194.16			
Y-9	-70133.38	23219.69				R-9	-70139.60	23181.56			
Y-10	-70136.10	23216.26				R-10	-70147.12	23166.37			
Y-11	-70139.07	23212.50				R-11	-70156.94	23151.33			
Y-12	-70145.27	23204.65				R-12	-70149.04	23139.63			
Y-13	-70152.42	23195.47				R-13	-70139.11	23125.53			
Y-14	-70184.47	23201.85				R-14	-70128.50	23108.29			
Y-15	-70166.96	23194.09				R-15	-70122.07	23095.84			
Y-16	-70177.54	23169.82				R-16	-70117.42	23077.73			
Y-17	-70191.77	23132.06				R-17	-70106.93	23079.62			
Y-18	-70183.20	23120.59				R-18	-70071.39	23086.02			
Y-19	-70171.56	23103.92				R-19	-70055.77	23126.99			
Y-20	-70160.60	23086.57				R-20	-70082.69	23139.28			
Y-21	-70159.66	23085.41				R-21	-70107.25	23146.74			
Y-22	-70156.14	23070.75				R-22	-70112.02	23155.57			
Y-23	-70129.71	23075.51				R-23	-70113.61	23161.22			
Y-24	-70106.93	23079.62									
Y-25	-70064.28	23087.30									
Y-26	-70054.44	23089.08									
Y-27	-70040.83	23135.72									
Y-28	-70068.89	23148.62									
Y-29	-70093.99	23155.57									

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

