

# 旧江戸川の事業概要 (河川高潮対策事業・都市河川総合整備事業)



## 河川高潮対策事業について

**改善要素1:**  
地盤沈下により堤防高不足  
水辺に近づけない

**改善要素2:**  
豆腐のように  
軟弱な地盤

**改善要素3:**  
民地が低い

**現況と課題**

**地盤改良工事の状況**  
(浦安市舞浜～富士見)

**ポイント1:**  
水辺に近づける緩傾斜  
直壁時より波を抑えます


**ポイント2:**  
地盤改良された  
堅固な地盤

**ポイント3:**  
石積みは消波

**事業完了後**


## 都市河川総合整備事業について

### 現況と課題



1. 背後地盤高が低い
2. 耐震対策が未完了
3. 既設堤防の老朽化
4. 堤内地道路が狭小

### 事業完了後



1. 堤体強度の向上
2. 耐震性能の向上
3. 水辺環境の向上
4. 防災機能の向上  
(緊急輸送路・船着場)

地盤改良工事の状況  
(市川市本行徳)



## 市川市本行徳地区・整備イメージ



# 事業の 進捗状況

- 凡例
- 整備済
  - 整備中
  - 今後整備



