

## 企業庁施設における吹付けアスベストの再確認結果について

平成23年1月12日  
千葉県企業庁管理部企業総務課  
工業用水部施設課

企業庁施設における吹付けアスベストについては、平成17年度の調査に基づき、除去等の対策を進めてきたところです。

先般、この調査でアスベストの含有なしとした施設（佐倉浄水場取水ポンプ棟）の天井吹付け材に基準値を超えるアスベストが検出され、除去工事の実施等について、平成22年10月29日にお知らせしたところです。

当該施設のアスベストは、平成17年度当時、設計図書での判別ができず、目視確認の方法で含有なしとしたものでした。

このため、同様の方法で判別した他の企業庁施設（14建物）について、再確認を行ったところ、アスベストは確認されませんでしたので、お知らせします。

### 1 調査実施日

平成22年11月5日から平成22年12月17日まで

### 2 調査対象

平成17年度調査において、設計図書によるアスベストの判別ができなかった企業庁所有の14建物。（裏面参照）

### 3 調査方法及び調査結果

職員（建築職を含む）による現場確認及び設計図書の再精査を行ったところ、アスベストは確認されませんでした。

なお、14建物中、13建物では吹付け材の使用はなく、1建物で吹付け材の使用が確認されたことから、分析調査を実施したところ、アスベストの含有はありませんでした。

#### 問い合わせ先

- ・ 工業用水道施設に関すること  
企業庁工業用水部施設課  
043-296-8999
- ・ 上記以外に関すること  
企業庁管理部企業総務課  
043-296-8414

【参 考】

再確認を実施した建物の一覧

事務所名	施設名	建 物 名	備考
千葉建設事務所	葛南支所	1 車庫	
千葉工業用水道 事務所	郡本浄水場	2 流量計室	
		3 倉庫	
		4 油倉庫	
	西広取水場	5 送水ポンプ室送風機室	
		6 倉庫	
		7 車庫	
		8 油脂庫	
	末広事務所	9 車庫	
		10 倉庫	
	君津工業用水道 事務所	湊川取水場	11 特別高圧電気室
郡ダム		12 臭気対策設備コンプレッサー室	※
		13 導水路竪坑上屋	
人見浄水場		14 取水堰堰柱上屋	

※印は、吹付け材のアスベスト含有の分析調査を実施した施設。

(調査方法：JIS A 1481:2008 (建材製品中のアスベスト含有率測定方法))