# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-3　　座標位置図

| 調査年度 | 平成26年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-0156 | 箇所名 | 藤崎5 | 所在地 | 習志野市藤崎3丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4　　危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 調査年度 | 平成26年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-0156 | 箇所名 | 藤崎5 | 所在地 | 習志野市藤崎3丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標（土砂災害警戒区域） | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標（土砂災害特別警戒区域） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | 17878.02 | -34139.45 | | | | R-1 | 17918.78 | -34090.38 | | | |
| Y-2 | 17872.60 | -34119.99 | | | | R-2 | 17917.69 | -34089.58 | | | |
| Y-3 | 17879.87 | -34122.73 | | | | R-3 | 17921.33 | -34090.88 | | | |
| Y-4 | 17880.03 | -34116.68 | | | | R-4 | 17929.77 | -34079.09 | | | |
| Y-5 | 17880.40 | -34116.05 | | | | R-5 | 17935.23 | -34073.34 | | | |
| Y-6 | 17892.95 | -34101.21 | | | | R-6 | 17944.32 | -34062.46 | | | |
| Y-7 | 17896.16 | -34097.55 | | | | R-7 | 17957.26 | -34051.17 | | | |
| Y-8 | 17909.41 | -34083.53 | | | | R-8 | 17959.46 | -34053.11 | | | |
| Y-9 | 17910.77 | -34083.09 | | | | R-9 | 17952.62 | -34069.91 | | | |
| Y-10 | 17922.43 | -34067.43 | | | | R-10 | 17944.27 | -34080.74 | | | |
| Y-11 | 17924.50 | -34064.51 | | | | R-11 | 17937.62 | -34087.49 | | | |
| Y-12 | 17934.08 | -34053.27 | | | | R-12 | 17927.47 | -34095.40 | | | |
| Y-13 | 17947.29 | -34042.37 | | | | | | | | | |
| Y-14 | 17964.76 | -34057.78 | | | | | | | | | |
| Y-15 | 17964.67 | -34080.73 | | | | | | | | | |
| Y-16 | 17956.92 | -34091.08 | | | | | | | | | |
| Y-17 | 17949.19 | -34099.40 | | | | | | | | | |
| Y-18 | 17939.10 | -34103.97 | | | | | | | | | |
| Y-19 | 17926.92 | -34096.34 | | | | | | | | | |
| Y-20 | 17915.31 | -34110.82 | | | | | | | | | |
| Y-21 | 17909.06 | -34118.04 | | | | | | | | | |
| Y-22 | 17902.48 | -34129.78 | | | | | | | | | |
| Y-23 | 17897.65 | -34127.54 | | | | | | | | | |
| Y-24 | 17887.28 | -34142.28 | | | | | | | | | |

千葉県