# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-132K2010 | 箇所名 | 横尾3 | 所在地 | 鴨川市横尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|




N

1:1,000

0　25　50 m

千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５ 危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-132K2010 | 箇所名 | 横尾3 | 所在地 | 鴨川市横尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -95053.81 | 15768.64 | | | | R1 | -95052.39 | 15763.58 | | | |
| Y2 | -95043.79 | 15782.33 | | | | R2 | -95038.35 | 15772.75 | | | |
| Y3 | -95029.21 | 15794.91 | | | | R3 | -95021.49 | 15782.76 | | | |
| Y4 | -95025.93 | 15795.43 | | | | R4 | -95016.04 | 15785.11 | | | |
| Y5 | -95017.41 | 15789.51 | | | | R5 | -95011.72 | 15786.25 | | | |
| Y6 | -95016.97 | 15791.70 | | | | R6 | -95012.03 | 15789.59 | | | |
| Y7 | -95010.26 | 15788.83 | | | | R7 | -95010.26 | 15788.83 | | | |
| Y8 | -95007.78 | 15787.77 | | | | R8 | -95007.78 | 15787.77 | | | |
| Y9 | -95000.24 | 15784.54 | | | | R9 | -95005.91 | 15782.92 | | | |
| Y10 | -94995.91 | 15782.69 | | | | R10 | -95004.82 | 15773.42 | | | |
| Y11 | -94993.96 | 15777.42 | | | | R11 | -95012.45 | 15768.53 | | | |
| Y12 | -94992.52 | 15768.40 | | | | R12 | -95032.14 | 15761.79 | | | |
| Y13 | -94993.29 | 15761.40 | | | | R13 | -95051.11 | 15759.02 | | | |
| Y14 | -95003.18 | 15753.94 | | | | | | | | | |
| Y15 | -95023.96 | 15747.36 | | | | | | | | | |
| Y16 | -95046.38 | 15742.17 | | | | | | | | | |
| Y17 | -95046.82 | 15743.73 | | | | | | | | | |
| Y18 | -95049.08 | 15751.80 | | | | | | | | | |
| Y19 | -95051.11 | 15759.02 | | | | | | | | | |
| Y20 | -95052.57 | 15764.23 | | | | | | | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県