# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-132K2324 | 箇所名 | 東8 | 所在地 | 鴨川市東 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５ 危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-132K2324 | 箇所名 | 東8 | 所在地 | 鴨川市東 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -99282.22 | 18790.76 | | | | R1 | -99246.28 | 18789.29 | | | |
| Y2 | -99255.47 | 18805.38 | | | | R2 | -99236.39 | 18805.48 | | | |
| Y3 | -99253.55 | 18814.71 | | | | R3 | -99235.34 | 18815.12 | | | |
| Y4 | -99245.30 | 18830.36 | | | | R4 | -99232.61 | 18828.40 | | | |
| Y5 | -99239.80 | 18829.51 | | | | R5 | -99226.39 | 18827.44 | | | |
| Y6 | -99226.39 | 18827.44 | | | | R6 | -99222.59 | 18826.85 | | | |
| Y7 | -99218.43 | 18826.21 | | | | R7 | -99217.94 | 18815.51 | | | |
| Y8 | -99210.70 | 18825.02 | | | | R8 | -99216.25 | 18805.58 | | | |
| Y9 | -99208.55 | 18824.68 | | | | R9 | -99210.91 | 18787.84 | | | |
| Y10 | -99202.63 | 18815.86 | | | | R10 | -99235.94 | 18788.87 | | | |
| Y11 | -99200.02 | 18805.66 | | | | | | | | | |
| Y12 | -99194.03 | 18787.15 | | | | | | | | | |
| Y13 | -99200.29 | 18787.41 | | | | | | | | | |
| Y14 | -99204.02 | 18787.56 | | | | | | | | | |
| Y15 | -99235.94 | 18788.87 | | | | | | | | | |
| Y16 | -99247.59 | 18789.34 | | | | | | | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県