# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-134K2004 | 箇所名 | 奥山16 | 所在地 | 安房郡鋸南町奥山 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５ 危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-134K2004 | 箇所名 | 奥山16 | 所在地 | 安房郡鋸南町奥山 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -97482.78 | 6804.26 | | | | R1 | -97520.06 | 6806.53 | | | |
| Y2 | -97480.35 | 6784.00 | | | | R2 | -97518.80 | 6790.56 | | | |
| Y3 | -97488.78 | 6768.92 | | | | R3 | -97525.22 | 6773.68 | | | |
| Y4 | -97501.18 | 6764.37 | | | | R4 | -97539.72 | 6766.57 | | | |
| Y5 | -97501.67 | 6764.40 | | | | R5 | -97551.10 | 6767.22 | | | |
| Y6 | -97551.10 | 6767.22 | | | | R6 | -97554.30 | 6767.40 | | | |
| Y7 | -97554.30 | 6767.40 | | | | R7 | -97567.51 | 6766.63 | | | |
| Y8 | -97567.51 | 6766.63 | | | | R8 | -97588.45 | 6763.12 | | | |
| Y9 | -97594.42 | 6762.12 | | | | R9 | -97564.20 | 6782.27 | | | |
| Y10 | -97599.29 | 6761.30 | | | | R10 | -97557.84 | 6797.21 | | | |
| Y11 | -97600.85 | 6761.04 | | | | R11 | -97553.64 | 6805.64 | | | |
| Y12 | -97600.88 | 6761.14 | | | | R12 | -97537.78 | 6807.61 | | | |
| Y13 | -97602.68 | 6762.55 | | | | R13 | -97530.69 | 6807.18 | | | |
| Y14 | -97580.70 | 6791.00 | | | | | | | | | |
| Y15 | -97579.65 | 6792.35 | | | | | | | | | |
| Y16 | -97574.45 | 6794.24 | | | | | | | | | |
| Y17 | -97568.66 | 6797.22 | | | | | | | | | |
| Y18 | -97564.97 | 6800.98 | | | | | | | | | |
| Y19 | -97562.92 | 6804.49 | | | | | | | | | |
| Y20 | -97562.07 | 6804.59 | | | | | | | | | |
| Y21 | -97559.67 | 6804.89 | | | | | | | | | |
| Y22 | -97537.78 | 6807.61 | | | | | | | | | |
| Y23 | -97530.69 | 6807.18 | | | | | | | | | |
| Y24 | -97511.75 | 6806.02 | | | | | | | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県