# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-141K2163 | 箇所名 | 真里谷122 | 所在地 | 木更津市真里谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-141K2163 | 箇所名 | 真里谷122 | 所在地 | 木更津市真里谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -70289.16 | 23335.86 | | | | R-1 | -70285.31 | 23340.19 | | | |
| Y-2 | -70281.03 | 23325.85 | | | | R-2 | -70277.55 | 23331.76 | | | |
| Y-3 | -70271.43 | 23326.85 | | | | R-3 | -70267.56 | 23333.21 | | | |
| Y-4 | -70269.58 | 23329.89 | | | | R-4 | -70266.23 | 23335.40 | | | |
| Y-5 | -70266.23 | 23335.40 | | | | R-5 | -70273.83 | 23338.07 | | | |
| Y-6 | -70264.68 | 23337.96 | | | | R-6 | -70282.51 | 23343.34 | | | |
| Y-7 | -70260.80 | 23344.34 | | | | | | | | | |
| Y-8 | -70259.48 | 23346.50 | | | | | | | | | |
| Y-9 | -70265.34 | 23352.47 | | | | | | | | | |
| Y-10 | -70272.36 | 23354.04 | | | | | | | | | |
| Y-11 | -70272.38 | 23354.01 | | | | | | | | | |
| Y-12 | -70275.68 | 23351.03 | | | | | | | | | |
| Y-13 | -70279.34 | 23346.90 | | | | | | | | | |
| Y-14 | -70282.51 | 23343.34 | | | | | | | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５（２） 測量基準点の座標一覧

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-141K2163 | 箇所名 | 真里谷122 | 所在地 | 木更津市真里谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 地点記号 | X(m) | Y(m) | Z(m) | 備考 | 地点記号 | X(m) | Y(m) | Z(m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T73 | -70273.50 | 23289.70 | 38.84 | | | | | | |
| T74 | -70320.71 | 23332.54 | 38.41 | | | | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県