

令和 8 年 1 0 月 1 日
農 林 水 産 部 耕 地 課
電 話 0 4 3 - 2 2 3 - 2 9 7 8
県土整備部県土整備政策課
電 話 0 4 3 - 2 2 3 - 3 0 4 8

角川集水路及び長門川の緊急復旧完了について

令和 8 年台風第 2 5 号により、北印旛沼（成田市船形干拓）、角川集水路（成田市下方）及び長門川（印旛郡栄町酒直）で堤防が決壊し、周辺地域で大規模な浸水被害が発生しました。千葉県では、国土交通省及び独立行政法人水資源機構と連携し、決壊箇所の緊急復旧を進めてきたところですが、9 月 3 0 日に県が担当する緊急復旧が完了しましたので、お知らせします。

1. 緊急復旧の概要

角川集水路及び長門川が決壊箇所において、大型土のう及び遮水シート等により開口部を閉塞する緊急復旧を実施し、9 月 3 0 日に完了しました。

2. これまでの経緯

- 9 月 2 2 日 北印旛沼及び角川集水路で堤防決壊を確認
- 9 月 2 3 日 長門川で堤防決壊を確認
千葉県から国土交通省へ支援要請、TEC-FORCE 派遣
- 9 月 2 5 日 国土交通省による北印旛沼の緊急復旧工事着手
千葉県による角川集水路の緊急復旧工事着手
- 9 月 2 6 日 千葉県による長門川の緊急復旧工事着手
- 9 月 2 9 日 角川集水路の緊急復旧完了
- 9 月 3 0 日 長門川の緊急復旧完了

3. 現在の状況及び今後の対応

国土交通省、千葉県及び独立行政法人水資源機構により「チーム印旛沼」を結成し、「印旛沼の水位を可能な限り低下」「決壊した堤防の応急復旧」「浸水箇所における緊急排水」を一体的に実施しています。

また、北印旛沼では、決壊に伴う防御機能の低下を踏まえ、応急復旧が完了するまでの間、水位情報の通知基準を引き下げて監視を強化しています。

引き続き、国土交通省及び独立行政法人水資源機構と連携し、本復旧に向けた検討を進めます。

4. 参考

決壊状況



角川集水路（成田市下方）緊急復旧完了 9月29日21時15分

※全景及び緊急復旧完了写真は9月30日に撮影

決壊状況



長門川（印旛郡栄町酒直）緊急復旧完了 9月30日23時00分

※全景写真は10月1日に撮影

問合せ先：千葉県農林水産部耕地課

（角川集水路に関すること）

電話：043—223—2978

問合せ先：千葉県県土整備部河川環境課

（北印旛沼に関すること）

電話：043—223—3149