






箇所番号	Ⅱ-117K2233	 著しい危害のおそれのある土地の区域  危害のおそれのある土地の区域
箇所名	長南38	
所在地	長生郡長南町長南、報恩寺	



箇所番号	Ⅱ-117K2233
箇所名	長南38
所在地	長生郡長南町長南、報恩寺

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域

