



R11時点の残余リスク (①阿久川地区)



R11時点の残余リスク (②八千代地区)



②八千代地区
河川対策の効果により、河川水位は堤防を越えていない。内水氾濫は発生しているが床上浸水建物は少ない。