


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)




(1/25,000)

様式1 (急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図


自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-064K2001
箇所名	下吹入5
所在地	山武郡芝山町下吹入

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-064K2001
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第105号 千葉県告示第106号	箇所名	下吹入5
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日	令和6年2月27日	所在地	山武郡芝山町下吹入
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-064K2001
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第105号 千葉県告示第106号	箇所名	下吹入5
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日	令和6年2月27日	所在地	山武郡芝山町下吹入
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
それ以外の区域							

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



様式2-1(急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)
 <力区分:移動>


土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N

 縮尺
 1:1,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-064K2001
告示番号	千葉県告示第105号 千葉県告示第106号	箇所名	下吹入5
告示年月日	令和6年2月27日	所在地	山武郡芝山町下吹入

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N

縮尺
1:1,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-064K2001
告示番号	千葉県告示第105号 千葉県告示第106号	箇所名	下吹入5
告示年月日	令和6年2月27日	所在地	山武郡芝山町下吹入

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	100.00	1.00	-	-	11.46	2.14	~								
2 ~ 3	135.28	1.00	100.00	1.00	-	-	12.57	2.35	~								
3 ~ 4	135.28	1.00	100.00	1.00	-	-	14.08	2.63	~								
4 ~ 5	138.42	1.00	100.00	1.00	-	-	14.63	2.73	~								
5 ~ 6	138.42	1.00	100.00	1.00	-	-	14.63	2.73	~								
6 ~ 7	138.08	1.00	100.00	1.00	-	-	15.24	2.85	~								
7 ~ 8	138.08	1.00	100.00	1.00	-	-	15.43	2.88	~								
8 ~ 9	137.16	1.00	100.00	1.00	-	-	15.43	2.88	~								
9 ~ 10	137.76	1.00	100.00	1.00	-	-	15.05	2.81	~								
10 ~ 11	137.76	1.00	100.00	1.00	-	-	15.33	2.86	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-064K2001
	告示番号	千葉県告示第105号 千葉県告示第106号	箇所名	下吹入5
	告示年月日	令和6年2月27日	所在地	山武郡芝山町下吹入