





箇所番号	Ⅱ-117K2054
箇所名	坂本82
所在地	長生郡長南町坂本

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域



縮尺 1:2,500

