




箇所番号	Ⅱ-117K2056
箇所名	坂本83
所在地	長生郡長南町坂本

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域



0 35 70 140 210 280 m

縮尺 1:2,500

