


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図①

調査年度 平成28年度

| | | | | | | |
|---------|------|---------|-----|-------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-6823 | 箇所名 | 川原井13 | 所在地 | 千葉県袖ヶ浦市川原井 |
|---------|------|---------|-----|-------|-----|------------|




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図②

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-6823 | 箇所名 | 川原井13 | 所在地 | 千葉県袖ヶ浦市川原井



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成28年度

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-6823 | 箇所名 | 川原井13 | 所在地 | 千葉県袖ヶ浦市川原井 | | | | | |
|---------------|----------|-----------|------|------------------|-----------|------------|----------|-----------|------|----------|-----------|
| 危害の恐れのある土地の座標 | | | | 著しい危害の恐れのある土地の座標 | | | | | | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | 22049.98 | -65019.59 | Y-29 | 22106.78 | -65067.84 | R-1 | 22127.68 | -65030.26 | R-29 | 22082.33 | -65019.14 |
| Y-2 | 22063.82 | -65010.81 | Y-30 | 22104.41 | -65058.40 | R-2 | 22127.69 | -65030.26 | R-30 | 22089.07 | -65017.94 |
| Y-3 | 22068.47 | -65009.73 | Y-31 | 22094.34 | -65046.62 | R-3 | 22134.82 | -65031.08 | R-31 | 22104.63 | -65019.77 |
| Y-4 | 22085.39 | -65002.60 | Y-32 | 22083.68 | -65043.38 | R-4 | 22134.83 | -65031.09 | R-32 | 22122.25 | -65027.00 |
| Y-5 | 22092.02 | -65004.09 | Y-33 | 22074.26 | -65062.62 | R-5 | 22143.00 | -65037.66 | | | |
| Y-6 | 22110.58 | -65004.28 | Y-34 | 22063.27 | -65045.95 | R-6 | 22145.30 | -65049.77 | | | |
| Y-7 | 22130.68 | -65012.17 | Y-35 | 22048.56 | -65036.81 | R-7 | 22147.90 | -65054.84 | | | |
| Y-8 | 22136.23 | -65014.90 | Y-36 | 22049.18 | -65029.22 | R-8 | 22147.91 | -65054.85 | | | |
| Y-9 | 22136.24 | -65014.91 | Y-37 | 22049.38 | -65026.85 | R-9 | 22146.16 | -65058.11 | | | |
| Y-10 | 22140.62 | -65016.69 | Y-38 | 22049.63 | -65023.86 | R-10 | 22143.84 | -65059.39 | | | |
| Y-11 | 22140.63 | -65016.69 | | | | R-11 | 22142.20 | -65060.29 | | | |
| Y-12 | 22150.25 | -65023.62 | | | | R-12 | 22141.17 | -65059.55 | | | |
| Y-13 | 22157.61 | -65036.96 | | | | R-13 | 22141.16 | -65059.54 | | | |
| Y-14 | 22160.97 | -65045.71 | | | | R-14 | 22139.66 | -65055.66 | | | |
| Y-15 | 22160.98 | -65045.72 | | | | R-15 | 22135.24 | -65052.66 | | | |
| Y-16 | 22159.65 | -65050.67 | | | | R-16 | 22127.63 | -65048.94 | | | |
| Y-17 | 22156.62 | -65052.34 | | | | R-17 | 22127.63 | -65048.93 | | | |
| Y-18 | 22150.89 | -65055.50 | | | | R-18 | 22116.54 | -65050.31 | | | |
| Y-19 | 22146.16 | -65058.11 | | | | R-19 | 22116.53 | -65050.30 | | | |
| Y-20 | 22143.84 | -65059.39 | | | | R-20 | 22112.75 | -65043.73 | | | |
| Y-21 | 22137.40 | -65062.93 | | | | R-21 | 22099.16 | -65034.04 | | | |
| Y-22 | 22134.74 | -65064.04 | | | | R-22 | 22086.71 | -65029.09 | | | |
| Y-23 | 22134.73 | -65064.03 | | | | R-23 | 22078.13 | -65041.76 | | | |
| Y-24 | 22134.54 | -65060.98 | | | | R-24 | 22064.70 | -65036.03 | | | |
| Y-25 | 22127.74 | -65067.18 | | | | R-25 | 22049.17 | -65029.40 | | | |
| Y-26 | 22120.22 | -65067.35 | | | | R-26 | 22049.18 | -65029.22 | | | |
| Y-27 | 22120.21 | -65067.35 | | | | R-27 | 22049.38 | -65026.85 | | | |
| Y-28 | 22106.79 | -65067.84 | | | | R-28 | 22066.22 | -65025.42 | | | |