



箇所番号	Ⅱ-117K2076	 著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	坂本94	
所在地	長生郡長南町坂本	 危害のおそれのある土地の区域



