





土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 根木内地区





箇所番号	II-031K2046		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	根木内9		
所在地	松戸市根木内		危害のおそれのある土地の区域

廣池学園ゴルフクラブ

松戸中央自動車学校

光ヶ丘二丁目

根木内

15.1

14.5

26.3

上富士川

