


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |        |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成28年度 |
|------|--------|

|         |      |        |     |     |     |          |
|---------|------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅲ-0481 | 箇所名 | 天津1 | 所在地 | 千葉県鴨川市天津 |
|---------|------|--------|-----|-----|-----|----------|



- | 凡 例        |                    |
|------------|--------------------|
| ●          | 危害の恐れのある土地等の端点     |
| — (Yellow) | 危害のおそれのある土地の区域     |
| — (Red)    | 著しい危害のおそれのある土地の区域  |
| Y-1        | 危害の恐れのある土地 地点記号    |
| R-1        | 著しい危害の恐れのある土地 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成28年度

| 急傾斜地の位置        | 箇所番号       | Ⅲ-0481     | 箇所名  | 天津1               | 所在地        | 千葉県鴨川市天津 |            |            |
|----------------|------------|------------|------|-------------------|------------|----------|------------|------------|
| 危害のおそれのある土地の座標 |            |            |      | 著しい危害のおそれのある土地の座標 |            |          |            |            |
| 地点記号           | X(m)       | Y(m)       | 地点記号 | X(m)              | Y(m)       | 地点記号     | X(m)       | Y(m)       |
| Y-1            | -96549.82  | 30358.9751 | Y-29 | -96664.527        | 30432.1119 | R-1      | -96563.438 | 30367.6016 |
| Y-2            | -96545.259 | 30369.7738 | Y-30 | -96630.058        | 30409.0803 | R-2      | -96558.63  | 30378.4646 |
| Y-3            | -96544.159 | 30371.7477 | Y-31 | -96590.731        | 30384.8897 | R-3      | -96556.026 | 30382.5716 |
| Y-4            | -96541.31  | 30375.2453 | Y-32 | -96558.268        | 30364.3263 | R-4      | -96551.868 | 30387.6975 |
| Y-5            | -96539.447 | 30398.0519 |      |                   |            | R-5      | -96545.608 | 30412.7823 |
| Y-6            | -96535.742 | 30399.4718 |      |                   |            | R-6      | -96536.073 | 30416.0835 |
| Y-7            | -96535.251 | 30399.3836 |      |                   |            | R-7      | -96535.659 | 30416.2715 |
| Y-8            | -96534.439 | 30399.3084 |      |                   |            | R-8      | -96535.337 | 30416.5167 |
| Y-9            | -96533.292 | 30398.8259 |      |                   |            | R-9      | -96534.428 | 30416.1504 |
| Y-10           | -96533.73  | 30405.5122 |      |                   |            | R-10     | -96535.742 | 30436.1947 |
| Y-11           | -96533.946 | 30408.8045 |      |                   |            | R-11     | -96538.257 | 30455.5599 |
| Y-12           | -96535.742 | 30436.1947 |      |                   |            | R-12     | -96540.521 | 30474.1706 |
| Y-13           | -96538.257 | 30455.5599 |      |                   |            | R-13     | -96542.533 | 30491.5238 |
| Y-14           | -96540.521 | 30474.1706 |      |                   |            | R-14     | -96548.065 | 30521.4518 |
| Y-15           | -96542.533 | 30491.5238 |      |                   |            | R-15     | -96552.469 | 30539.8801 |
| Y-16           | -96548.065 | 30521.4518 |      |                   |            | R-16     | -96554.856 | 30549.8708 |
| Y-17           | -96552.469 | 30539.8801 |      |                   |            | R-17     | -96555.031 | 30550.6026 |
| Y-18           | -96554.856 | 30549.8708 |      |                   |            | R-18     | -96575.75  | 30541.9395 |
| Y-19           | -96564.089 | 30588.5112 |      |                   |            | R-19     | -96597.059 | 30527.9007 |
| Y-20           | -96593.572 | 30576.4709 |      |                   |            | R-20     | -96610.985 | 30515.1026 |
| Y-21           | -96625.465 | 30554.0731 |      |                   |            | R-21     | -96627.177 | 30500.0479 |
| Y-22           | -96638.963 | 30541.4975 |      |                   |            | R-22     | -96641.661 | 30486.858  |
| Y-23           | -96653.531 | 30527.719  |      |                   |            | R-23     | -96656.69  | 30463.4521 |
| Y-24           | -96670.449 | 30512.1274 |      |                   |            | R-24     | -96665.988 | 30449.3446 |
| Y-25           | -96691.951 | 30478.144  |      |                   |            | R-25     | -96674.319 | 30438.6549 |
| Y-26           | -96697.95  | 30470.2086 |      |                   |            | R-26     | -96671.178 | 30436.5563 |
| Y-27           | -96706.1   | 30459.8909 |      |                   |            | R-27     | -96664.527 | 30432.1119 |
| Y-28           | -96671.178 | 30436.5563 |      |                   |            | R-28     | -96630.058 | 30409.0803 |