

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-2429

箇所名

下吹入2

所在地

芝山町下吹入



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-2429	箇所名	下吹入2	所在地	芝山町下吹入
---------	------	---------	-----	------	-----	--------

危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	54234.94	-31385.05				R-1	54226.76	-31377.04			
Y-2	54231.14	-31383.99				R-2	54221.70	-31376.87			
Y-3	54217.57	-31398.22				R-3	54208.97	-31390.54			
Y-4	54210.68	-31393.80				R-4	54203.91	-31390.45			
Y-5	54224.01	-31427.86				R-5	54213.16	-31420.63			
Y-6	54223.70	-31435.91				R-6	54210.84	-31426.52			
Y-7	54217.31	-31439.72				R-7	54199.15	-31426.35			
Y-8	54219.43	-31451.42				R-8	54199.03	-31435.74			
Y-9	54209.55	-31468.57				R-9	54191.56	-31448.67			
Y-10	54202.98	-31471.74				R-10	54185.14	-31452.14			
Y-11	54195.60	-31490.63				R-11	54174.61	-31466.62			
Y-12	54199.56	-31501.04				R-12	54174.17	-31472.09			
Y-13	54181.29	-31514.96				R-13	54161.75	-31479.43			
Y-14	54147.86	-31520.47				R-14	54153.45	-31480.21			
Y-15	54157.11	-31448.80				R-15	54157.11	-31448.80			
Y-16	54155.34	-31417.77				R-16	54156.51	-31436.45			
Y-17	54162.61	-31410.19				R-17	54172.10	-31427.39			
Y-18	54182.39	-31406.42				R-18	54177.03	-31419.96			
Y-19	54179.89	-31379.23				R-19	54178.97	-31413.66			
Y-20	54199.78	-31356.46				R-20	54195.42	-31415.22			
Y-21	54205.62	-31353.68				R-21	54200.14	-31411.84			
Y-22	54208.18	-31346.32				R-22	54196.51	-31386.79			
Y-23	54247.32	-31371.93				R-23	54198.49	-31381.61			
						R-24	54210.92	-31368.74			
						R-25	54216.98	-31367.45			
						R-26	54221.97	-31357.23			
						R-27	54235.70	-31365.30			