

## 2.2 工事の実施状況

妙典橋工事の下部工、上部工は平成 21 年度から平成 28 年度にかけて実施された。  
工事の実施状況を図 2-3 に、年度ごとの工事の実施順序を図 2-4 に示した。

	作業構台設置状況
	鋼管基礎杭建込み状況
	井筒内掘削状況

図 2-3 (1) 施工状況 (下部工)

	<p>鉄筋組立状況</p>
	<p>コンクリート打設状況</p>
	<p>橋脚完成</p>

図 2-3 (2) 施工状況 (下部工)

	<p>台船一括架設 桁リフトアップ状況</p>
	<p>台船一括架設 架設完了</p>
	<p>送り出し架設 主桁地組状況</p>

図 2-3 (3) 施工状況 (上部工)


	<p>送り出し架設 手延機到達</p>
	<p>桁降下作業完了</p>

図 2-3 (4) 施工状況 (上部工)


H21 年度

(右岸側)


(左岸側)




H22 年度




H23 年度



H24 年度



H25 年度




— 工事中    — 完成


図 2-4 (1) 工事の施工実施順序

H26 年度  
(右岸側)


(左岸側)




H27 年度



H28 年度



H29 年度



— 工事中 — 完成

図 2-4 (2) 工事の施工実施順序