

令和4年3月1日
県土整備部道路環境課
043-223-3136

ガードレールの盗難の発生について

さくらいんざい
県道佐倉印西線及び一般国道356号に設置していたガードレール4枚及び袖部分5枚の盗難が確認されましたので、お知らせします。

1 発見日

令和4年2月28日（月）

2 発生場所

- ①県道佐倉印西線 印西市山田地先、同市鎌苅地先
②一般国道356号 香取市川尻地先
※発生箇所の位置図については、別紙1のとおり

3 被害状況

ガードレール 4枚（①3枚、②1枚）
（縦350mm×横2,330mm 他×厚さ3.2mm 他、重量約23.8kg他）
被害金額 34,760円（価格8,360円他/枚）
袖ビーム（ガードレールの袖部分）5枚（①2枚、②3枚）
（縦356mm×横660mm×厚さ2.3mm、重量約6.5kg）
被害金額 17,550円（価格3,510円/枚）

4 発生状況

2月28日（月）に
①印旛土木事務所での道路パトロールにより盗難を確認しました。
②香取市の住民から香取土木事務所に連絡があり、盗難を確認しました。
※現地状況写真については、別紙2のとおり


5 対応状況


被害箇所には応急復旧を行ったほか、盗難防止策を講じたガードレール及び袖ビームを設置する予定です。また、引き続き道路パトロール頻度を増やします。

なお、2月28日（月）に印旛土木事務所から印西警察署へ、香取土木事務所から香取警察署へ被害届を提出しました。

6 その他

直近の道路パトロールを2月25日（金）に印旛土木事務所、2月17日（木）に香取土木事務所で開催しており、その際に異常は発見されておりません。





発生場所

香取土木事務所

佐原市



① 県道佐倉印西線



② 一般国道 3 5 6 号

