

令和4年6月30日  
県土整備部道路環境課  
043-223-3136

## グレーチングの盗難の発生について

県道成田小見川鹿島港線に設置していたグレーチング1枚の盗難が確認されましたので、お知らせします。

### 1 発見日

令和4年6月29日（水）

### 2 発生場所

県道成田小見川鹿島港線 香取市 <sup>りゅうざく</sup>龍谷地先

※発生箇所の位置図については、別紙1のとおり

### 3 被害状況

鋼製グレーチング 1枚

（縦500mm×横390mm×厚さ100mm、重量約17kg）

被害金額 8,250円（価格8,250円/枚）

### 4 発生状況

6月29日（水）に香取土木事務所が現地確認をした際、盗難を確認しました。

※現地状況写真については、別紙2のとおり

### 5 対応状況

被害箇所には、6月29日（水）にコンクリート蓋を設置しました。

なお、6月29日（水）に香取土木事務所から香取警察署に被害届を提出しました。

### 6 その他

6月27日（月）に香取土木事務所が現地確認しており、その際には異常は発見されておられません。







令和4年6月28日  
県土整備部道路環境課  
043-223-3136

## グレーチングの盗難の発生について

県道成田小見川鹿島港線に設置していたグレーチング4枚の盗難が確認されましたので、お知らせします。

### 1 発見日

令和4年6月27日（月）

### 2 発生場所

県道成田小見川鹿島港線 香取市<sup>りゅうざく</sup>龍谷地先

※発生箇所の位置図については、別紙1のとおり

### 3 被害状況

鋼製グレーチング 4枚

（縦500mm×横390mm×厚さ100mm、重量約17kg）

被害金額 33,000円（価格8,250円/枚）

### 4 発生状況

6月27日（月）に香取市役所からの通報により盗難を確認しました。  
香取市役所へは、香取市の住民から通報を受けた香取警察署から連絡があったものです。

※現地状況写真については、別紙2のとおり

### 5 対応状況

被害箇所にはコンクリート蓋を設置しました。

なお、6月27日（月）に香取土木事務所から香取警察署に被害届を提出しました。