

## 第9章 景 観



## 第9章 景観

### 9.1 主要な眺望景観の状況（現地撮影写真）

現地調査によって撮影された眺望景観写真を写真 9.1-1～写真 9.1-2 に示します。

#### 1) 主要な眺望点

##### (1) アイ・リンクタウン展望施設



写真 9.1-1(1) 主要な眺望景観の状況（アイ・リンクタウン展望施設）

##### (2) 里見公園からの東京・江戸川の眺め



写真 9.1-1(2) 主要な眺望景観の状況（里見公園からの東京・江戸川の眺め）

(3) 和洋学園のラウンジからの眺め



写真 9.1-1(3) 主要な眺望景観の状況（和洋学園のラウンジからの眺め）

(4) 曾谷の高台からの眺め



写真 9.1-1(4) 主要な眺望景観の状況（曾谷の高台からの眺め）

(5) 白幡神社と高台からの眺め



写真 9.1-1(5) 主要な眺望景観の状況（白幡神社と高台からの眺め）

(6) 北方小学校からの眺め



写真 9.1-1(6) 主要な眺望景観の状況（北方小学校からの眺め）

(7) 高才川緑地公園からの眺め



写真 9.1-1(7) 主要な眺望景観の状況（高才川緑地公園からの眺め）

(8) 野菊苑展望台



写真 9.1-1(8) 主要な眺望景観の状況（野菊苑展望台）

(9) 戸定邸



写真 9.1-1(9) 主要な眺望景観の状況（戸定邸）

(10) 江戸川河川敷一帯



写真 9.1-1(10) 主要な眺望景観の状況（江戸川河川敷一帯）

(11) かまがやスカイビュー（鎌ヶ谷市役所屋上）



写真 9.1-1(11) 主要な眺望景観の状況（かまがやスカイビュー（鎌ヶ谷市役所屋上））

(12) 市制記念公園



写真 9.1-1(12) 主要な眺望景観の状況（市制記念公園）



## 2) 身近な眺望点

### (1) 国分川



写真 9.1-2(1) 身近な自然景観の状況（国分川）

### (2) 大町小学校前



写真 9.1-2(2) 身近な自然景観の状況（大町小学校前）

(3) 泉ヶ丘自治会館前



写真 9.1-2(3) 身近な自然景観の状況（泉ヶ丘自治会館前）

(4) 新鎌ふれあい公園



写真 9.1-2(4) 身近な自然景観の状況（新鎌ふれあい公園）

(5) 北総線線路周辺



写真 9.1-2(5) 身近な自然景観の状況（北総線線路周辺）

(6) 小室駅付近の橋



写真 9.1-2(6) 身近な自然景観の状況（小室駅付近の橋）