平成29年度　管理型最終処分場における空間線量率及び放流水等の放射性セシウム濃度測定結果

事業場名　新井総合施設株式会社　君津環境整備センター

所在地　君津市

1　空間線量率測定結果

測定地点名	地面の形状	測定値（μSv/h）																							
		4月24日		5月17日		6月13日		7月19日		8月21日		9月11日		10月18日		11月20日		12月19日		1月15日		2月7日		3月12日	
		1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m
1（管理棟事務所脇）	草・芝	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04
2（入口境界線）	砂利	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05
3（埋立て地より最短距離の林道）	砂利	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
4（Ⅰ期水処理施設管理棟）	コンクリート	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
5（Ⅰ期埋立てエリア）	土	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
6（Ⅱ期水処理施設管理棟）	コンクリート	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
7（Ⅱ期埋立てエリア）	土	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03

2　排水処理前後の水の測定結果

採水地点名 ＼ 採水日	放射性セシウム濃度（Bq/L）																																						
	4月24日			5月17日			6月13日			7月19日			8月21日			9月11日			10月18日			11月20日			12月19日			1月15日			2月7日			3月12日		
	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計
排水処理施設（処理前：Ⅰ期処分場）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
排水処理施設（処理前：Ⅱ期処分場）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
排水処理施設（処理後）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

＊不検出とは、測定できる最低限の値（検出限界値）より小さいことを表します。検出限界値は、セシウム134、137とも約1Bq/Lです。

事業場名　大平興産株式会社　大塚山処分場

所在地　富津市

1　空間線量率測定結果

測定地点名	地面の形状	測定値（μSv/h）																							
		4月24日		5月17日		6月13日		7月19日		8月21日		9月11日		10月18日		11月20日		12月19日		1月15日		2月7日		3月12日	
		1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m
No.1（管理事務所前）	アスファルト	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04
No.2（第三処分場入口上部）	アスファルト	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
No.3（放流口）	草	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
No.4（第三処分場埋立地内）	土	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
No.5（第三処分場最奥部・南端）	コンクリート	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03

2　排水処理前後の水の測定結果

採水地点名 ＼ 採水日	放射性セシウム濃度（Bq/L）																																						
	4月24日			5月17日			6月13日			7月19日			8月21日			9月11日			10月18日			11月20日			12月19日			1月15日			2月7日			3月12日		
	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計
排水処理施設（処理前：第3処分場）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
排水処理施設（処理前：混合）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
排水処理施設（処理後）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

＊不検出とは、測定できる最低限の値（検出限界値）より小さいことを表します。検出限界値は、セシウム134、137とも約1Bq/Lです。

事業場名　千葉産業クリーン株式会社

所在地　銚子市

1　空間線量率測定結果

測定地点名	地面の形状	測定値（μSv/h）																							
		4月21日		5月19日		6月16日		7月21日		8月18日		9月8日		10月20日		11月17日		12月22日		1月12日		2月9日		3月9日	
		1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m
No.1（直近民家付近）	アスファルト	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06			0.06	0.06	0.06	0.07			0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	－	－
No.2（入口境界内側）	アスファルト	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	－	－
No.3（処分場西側地点）	アスファルト	0.06	0.07	0.05	0.06			0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05			0.06	0.06					0.06	0.07	－	－
No.4（埋立区域内）	土	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03			0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	－	－
No.5（水処理施設付近）	コンクリート	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	－	－
No.6（1号焼却炉飛灰貯留場前）	コンクリート	0.07	0.07			0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07					0.06	0.07			0.06	0.07	0.06	0.07	－	－
No.7（1号焼却炉主灰貯留棟前）	コンクリート	0.06	0.06			0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06					0.06	0.07			0.05	0.06	0.05	0.06	－	－
No.8（2号焼却炉飛灰貯留場前）	コンクリート			0.06	0.06							0.06	0.07	0.05	0.05			0.06	0.06					－	－
No.9（2号焼却炉灰貯留棟前）	コンクリート			0.05	0.06							0.06	0.06	0.05	0.05			0.05	0.06					－	－
No.10（汚泥ピット前）	コンクリート					0.05	0.06											0.05	0.05					－	－
No.11（処分場東側地点）	コンクリート							0.05	0.05											0.05	0.05			－	－

※3月9日は雨天により、測定できませんでした。

2　排水処理前後の水の測定結果

採水地点名 ＼ 採水日	放射性セシウム濃度（Bq/L）																																						
	4月21日			5月19日			6月16日			7月21日			8月18日			9月8日			10月20日			11月17日			12月22日			1月12日			2月9日			3月9日		
	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計
排水処理施設（処理前）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
排水処理施設（処理後）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

＊不検出とは、測定できる最低限の値（検出限界値）より小さいことを表します。 検出限界値は、セシウム134、137とも約1Bq/Lです。