






|      |              |   |                   |
|------|--------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | I-123K2103   |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 松尾6          |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 夷隅郡大多喜町松尾、庄司 |   |                   |





|      |              |   |                   |
|------|--------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | I-123K2103   |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 松尾6          |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 夷隅郡大多喜町松尾、庄司 |   |                   |

