



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)





(1/25,000)

様式1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-151K2104
箇所名	辰巳台東1
所在地	市原市辰巳台東4丁目、久々津、辰巳台東3丁目、神崎、大庭



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		自然現象の種類 急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-151K2104		
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第390号 千葉県告示第391号	箇所名	辰巳台東1
	それ以外の区域			告示年月日	令和5年10月24日	所在地	市原市辰巳台東4丁目、久々津、辰巳台東3丁目、神崎、大厩
			縮尺	1:2,500			


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-151K2104
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第390号 千葉県告示第391号	箇所名	辰巳台東1
	それ以外の区域			告示年月日	令和5年10月24日	所在地	市原市辰巳台東4丁目、久々津、辰巳台東3丁目、神崎、大厩

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(参考図)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	


	縮尺
	1:1,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	千葉県告示第390号 千葉県告示第391号
告示年月日	令和5年10月24日

箇所番号	I-151K2104
箇所名	辰巳台東1
所在地	市原市辰巳台東4丁目、久々津、辰巳台東3丁目、神崎、大厩

図中の数字は横断測線番号を示す



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		自然現象の種類 急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-151K2104	
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第390号 千葉県告示第391号	箇所名 辰巳台東1
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域		縮尺 1:1,500	告示年月日	令和5年10月24日	所在地 市原市辰巳台東4丁目、久々津、辰巳台東3丁目、神崎、大厩
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域					
それ以外の区域						


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			自然現象 の種類 告示番号 告示年月日	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-151K2104	
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			縮尺	千葉県告示第390号 千葉県告示第391号	箇所名	辰巳台東1
		それ以外の区域			1:2,500	令和5年10月24日	所在地	市原市辰巳台東4丁目、久々津、 辰巳台東3丁目、神崎、大厩

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-151K2104
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	千葉県告示第390号 千葉県告示第391号	箇所名	辰巳台東1
		それ以外の区域			告示年月日	令和5年10月24日	所在地	市原市辰巳台東4丁目、久々津、辰巳台東3丁目、神崎、大厩

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	93.27	1.00	-	-	9.23	1.72	31 ~ 32	122.87	1.00	100.00	1.00	-	-	12.41	2.32
2 ~ 3	-	-	93.27	1.00	-	-	9.23	1.72	32 ~ 33	119.54	1.00	100.00	1.00	-	-	11.49	2.15
4 ~ 5	-	-	-	-	-	-	-	-	34 ~ 35	-	-	89.27	1.00	-	-	8.92	1.67
5 ~ 6	-	-	-	-	-	-	-	-	35 ~ 36	-	-	100.00	1.00	-	-	12.28	2.29
7 ~ 8	-	-	-	-	-	-	-	-	36 ~ 37	114.09	1.00	100.00	1.00	-	-	12.36	2.31
8 ~ 9	-	-	-	-	-	-	-	-	37 ~ 38	114.09	1.00	100.00	1.00	-	-	12.72	2.38
10 ~ 11	-	-	99.31	1.00	-	-	11.49	2.15	38 ~ 39	112.81	1.00	100.00	1.00	-	-	12.72	2.38
11 ~ 12	-	-	100.00	1.00	-	-	12.00	2.24	39 ~ 40	112.81	1.00	100.00	1.00	-	-	12.18	2.28
12 ~ 13	110.02	1.00	100.00	1.00	-	-	12.26	2.29	40 ~ 41	111.19	1.00	100.00	1.00	-	-	12.18	2.28
13 ~ 14	114.38	1.00	100.00	1.00	-	-	12.26	2.29	41 ~ 42	111.19	1.00	100.00	1.00	-	-	11.80	2.21
14 ~ 15	119.13	1.00	100.00	1.00	-	-	11.64	2.17	42 ~ 43	-	-	100.00	1.00	-	-	12.62	2.36
15 ~ 16	119.35	1.00	100.00	1.00	-	-	11.99	2.24	44 ~ 45	-	-	-	-	-	-	-	-
16 ~ 17	119.35	1.00	100.00	1.00	-	-	11.99	2.24	45 ~ 46	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ~ 18	105.60	1.00	100.00	1.00	-	-	11.91	2.23	47 ~ 48	-	-	-	-	-	-	-	-
18 ~ 19	104.47	1.00	100.00	1.00	-	-	12.64	2.36	48 ~ 49	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ~ 21	118.94	1.00	100.00	1.00	-	-	11.92	2.23	50 ~ 51	-	-	76.49	1.00	-	-	9.03	1.69
21 ~ 22	116.96	1.00	100.00	1.00	-	-	11.85	2.21	~								
22 ~ 23	116.96	1.00	100.00	1.00	-	-	12.32	2.30	~								
23 ~ 24	121.01	1.00	100.00	1.00	-	-	12.85	2.40	~								
24 ~ 25	121.93	1.00	100.00	1.00	-	-	12.85	2.40	~								
25 ~ 26	121.97	1.00	100.00	1.00	-	-	12.51	2.34	~								
26 ~ 27	122.19	1.00	100.00	1.00	-	-	12.63	2.36	~								
27 ~ 28	122.19	1.00	100.00	1.00	-	-	12.63	2.36	~								
28 ~ 29	110.81	1.00	100.00	1.00	-	-	11.19	2.09	~								
29 ~ 30	113.46	1.00	100.00	1.00	-	-	11.38	2.13	~								
30 ~ 31	122.87	1.00	100.00	1.00	-	-	12.41	2.32	~								

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-151K2104
	告示番号	千葉県告示第390号 千葉県告示第391号	箇所名	辰巳台東1
	告示年月日	令和5年10月24日	所在地	市原市辰巳台東4丁目、久々津、辰巳台東3丁目、神崎、大厩