



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-102K2131
箇所名	親田1
所在地	山武市親田
調査機関	千葉県山武土木事務所



概況図(S=1:200,000)





位置図(S=1:25,000)



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 山武市親田地区





土砂災害警戒区域・特別警戒区域図 山武市親田地区	
図面凡例	
土砂災害特別警戒区域 (著しい危害のおそれのある土地の区域)	
土砂災害警戒区域 (危害のおそれのある土地の区域)	





箇所番号	I-102K2131		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	親田1		
所在地	山武市親田		



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 山武市戸田地区



箇所番号	I-102K2131		基礎調査予定箇所
箇所名	親田1		
所在地	山武市親田		



0 25 50 100 m



箇所番号	I-102K2131		基礎調査予定箇所
箇所名	親田1		
所在地	山武市親田		

